


# かんたんセンター研磨用センター



円筒研磨機のスピンドルに本製品を差し込み、ワークを回転させる事により、ワークの両センター穴をかんたんに研磨できます。

主軸回転数 20 (大きいもの) ~ 200 (小さいもの) rpm

呼び	MT No.	$\theta$	D	D <sub>1</sub>	L
MT2	MT2	60°	17.780	18.0	100
MT3	MT3		23.825	24.1	125
MT4	MT4		31.267	31.6	155

(注) 1. テールストックの調整を強くすぎると電着部分がはがれる可能性がある為、

手でワークをつかんで、軽くまわる程度に設定してください。

2. 超硬バーには対応しておりません。

◎ 別注品もうけたまわっております。

詳しくはHPの動画を参照してください。